

K74M 機械鍵盤韌體升級說明

第一次使用鍵盤前，建議請進行韌體更新,更新完成後請重新插拔鍵盤連接線，讓系統重新辨識。

更新內容:

- 韌體版次: K10.08
 - 1.修正優化背光關閉無法記憶功能
 - 2.修正背光自訂義第 4.5 組儲存功能

更新步驟:

1. 請插入連結線於鍵盤及電腦 USB 埠
2. 執行韌體升級程式，約需等 2-4 秒偵測鍵盤裝置
3. 偵測到裝置後，更新程式自動更新，更新完成會自動關閉
4. 更新完成後，請重新插拔鍵盤，讓電腦重新辨識鍵盤裝置
5. 完成

注意: 請勿於更新時拔除 USB 纜線，關閉或重新啟動您的電腦

